




370001 - 58 LT

DCGG571

Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	6
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	20


Рав. / Рисунок 1




Рав. / Рисунок 2




Рав. / Рисунок 3




Рав. / Рисунок 4




Рав. / Рисунок 5




Рав. / Рисунок 6




Рав. / Рисунок 7




Рав. / Рисунок 8




Рав. / Рисунок 9




Рав. / Рисунок 10




Рав. / Рисунок 11



Рав. / Рисунок 12



Рав. / Рисунок 13



AKUMULATORINIS TEPALO ŠVIRKŠTAS

DCGG571

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo „DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.

Techniniai duomenys

DCGG571			
Įtampa	V _{DC}	18	
Tipas		1	
Akumulatorius tipas		Ličio jonų	
Išvesties slėgis	MPa	69 (690 bar)	
Tepalo sąnaudos	ml per min	147,87	
Tepalo tipas		Iki NLGI #2	
Tepalo talpa			
Piltinė	g	453	
Kasetė	g	400	
Žarnos ilgis	cm	107	
Svoris (be akumulatoriaus)	kg	3,63	
L _{PA} (garso slėgis)	dB(A)	76	
K _{PA} (garso slėgio paklaida)	dB(A)	3	
L _{WA} (garso galia)	dB(A)	87	
K _{WA} (garso galios paklaida)	dB(A)	3	

Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:

$$\begin{aligned} \text{Vibracijos emisijos vertė } &a_h \\ a_{h,D} &= m/s^2 &< 2,5 \\ \text{Paklaida } K &= m/s^2 &1,5 \end{aligned}$$

Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliamą vibraciją nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją galima palyginti su kitu elektriniu įrankiu keliamą vibraciją. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.



ISPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant kitus priedus arba prastai prižiūrimus priedus, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Vertinant vibracijos poveikio lygi per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia parengties režimu. Dėl to gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiui: techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai, planuokite darbą.

Akumulatorius	DCB180	DCB181	DCB182
Akumulatorius tipas	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Įtampa	V _{DC}	18	18
Galia	A _h	3,0	1,5
Svoris	kg	0,64	0,35

Akumulatorius	DCB183	DCB184	DCB185
Akumulatorius tipas	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Įtampa	V _{DC}	18	18
Galingumas	A _h	2,0	5,0
Svoris	kg	0,40	0,62

Kroviklis	DCB105		
Elektros tinklo įtampa	V _{AC}	230 V	
Akumulatorius tipas		Ličio jonų	
Apytikslė	min	25	30
jkrovimo trukmė	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
	55	70	90
		(3,0 Ah)	(4,0 Ah)
Svoris	kg	0,49	

Kroviklis	DCB107		
Elektros tinklo įtampa	VAC	230 V	
Akumulatorius tipas		Ličio jonų	
Apytikslė	min	60	70
jkrovimo	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
trukmė	140	185	240
	(3,0 Ah)	(4,0 Ah)	(5,0 Ah)
Svoris	kg	0,29	

Kroviklis	DCB112		
Elektros tinklo	V _{AC}	230 V	
Įtamperiaus tipas	Ličio jonų		
Apytikslė jėkovimo trukmė	min (1,3 Ah)	40 (1,5 Ah)	45 (2,0 Ah) 90 (4,0 Ah)
Svoris	kg	0,36	

Saugikliai

Europos vartotojams

230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle

JK ir Airijos vartotojams

230 V įrankiai 3 amperų elektros kištukuose

Apibrėžtys Saugos nurodymai

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengė žūsite arba sunkiai susižalosite.



ISPĖJIMAS: nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



DĒMESIO: nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai susižeisti.

PASTABA: nurodo praktiką, nesusijusią su susižeidimu, kuri gali padaryti žalos turtui.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

EB atitikties deklaracija**MAŠINŲ DIREKTYVA****AKUMULATORINIS TEPALO ŠVIRKŠTAS**
DCGG571

„DEWALT“ pareiškia, kad **Techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis

toliau nurodytu reikalavimų ir standartų: 2006/42/EC, EN 60745-1.

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“ vardu.

Horst Grossmann

Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
11.04.2014



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavoją, perskaitykite šią instrukciją.

Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

IŠSAUGOKITE VISUS ISPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia jų maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

1) DARBO VIETOS SAUGA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skystių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinii asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

LIETUVIŲ

2) ELEKTROS SAUGA

- a) Elektrinių įrankių kištukai turi tiktis lizdui. Niekada niekaip nedomodifikuokite kištuko. Su jėzemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojus.
- b) Stenkiteis nesileisti kūnų prie jėzemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų jėzemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. I elektrinių įrankių patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojus.
- d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada nenaudokite laidų elektriniams įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarpliojė laidai padidina elektros smūgio pavojus.
- e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, nenaudokite darbui lauke tinkamą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- f) Jeigu elektrinių įrankių neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.

3) ASMENINĖ SAUGA

- a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaitų. Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumro akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
- b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiu, respiratorius, apsaugininiai batai nelesidžiaiš padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
- c) Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) ijdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba išjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, jvyksta nelaimingu atsitikimui.

- d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabaničią papuošalą. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosiems dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- g) Jei yra įrenginiai, skirtū prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDIJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a) Elektros įrankio negalima apkrauti per didelį darbo krūvių. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatyta.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį pripaloma pataisyti.
- c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, prietų pakeitimą arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
- d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiesi asmenims. Naudojami nevalikifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar gerai suligliuota ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingu atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.

- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštariais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
- g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus, keičiamasias dalis ir pan. pagal šią instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kuri reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiemis darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.

5) AKUMULATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a) Ikraukite naudodamasi tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumulatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitam akumulatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
- b) Elektriniai įrankiai naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais. Naudojant kitos rūšies akumulatorių blokus, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
- c) Kai akumulatorius néra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiu, popieriaus sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumulatoriaus gnybtus galite nusideginti arba patirinti gaisrą.
- d) Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsiskritinai jvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištekėjės skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.

6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamasias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.

Papildomos specialios tepalu švirkštų naudojimo saugos taisyklės

- Dėl aukšto slėgio įrankio dalys arba žarnos įtaisas gali sugesti arba trūkti. Gali kilti pavojus sunkiai susižaloti. Prieš naudodami, visada apžiūrėkite įrankį ir žarnos įtaisa, ar detalės neapgaudintos ir nenusidėvėję. Niekada nenaudokite sugadinto arba nusidėvėjusio įrankio.
- Naudokite tik „DEWALT“ APROBUOTAS lanksčiasias žarnas. Laikykite žarną tik už

lanksčiosios žarnos apsauginio spyruoklinio gaubto, kad nesusižalotumėte.

- Jeigu žarna susinarplioja arba yra pažeista, ji gali trūkti ir sunkiai Jus sužaloti. Pakeskite žarną pastebėjė pirmus nusidėvėjimo, susinarpliojimo arba pažeidimo požymius.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje rekomenduojamą tepalą (žr. skyrių Techniniai duomenys).
- Norėdami sumažinti pavojuj sunkiai susižeisti, nenaudokite tepalo švirkšto aplink arba ant judamujų dalių, mechanizmų ir veikiančių įrenginių.
- Ventiliacijos angos dažnai dengia judančias dalis, reikėtų jų neliesti. Judančios dalys gali įtrauktis laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

 **ISPĖJIMAS! Injekcijos arba sunkaus sužalojimo pavojus.**
Trūkus sudedamosioms dalims, tepalo gali būti sušvirkšta į odą arba akis, sukeliant sunkų sužalojimą arba injekciją. **Nemanykite, kad tai tėra paprastas įpjovimas.** Kreipkitės į medikus, kad jus patikrintų.

 **ISPĖJIMAS! Tepalas gali būti švirkšiamas aukštų slėgiu.**
Nenukreipkite tepalo srauto į save ar kitus.

 **ISPĖJIMAS! Tepalo švirkštas gali generuoti aukštą slėgi – iki 69 MPa (690 bar).** Dirbdami visada mūvėkite pirštines. Rankas laikykite atokiai nuo neapsaugotos žarnos dalies.

 **ISPĖJIMAS! Tepalas ir tepimo priemonės gali būti degūs.**
Saugokite nuo liepsnos arba šilumos šaltinių. Laikykite visų tepalo ir tepimo priemonių gamintojų pateiktų įspėjimų ir nurodymų.

Ant įrankio esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

DATOS KODO PADĒTIS (1 PAV.)

Datos kodas (hh), kuriame nurodyti pagaminimo metai, išpaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir akumulatoriaus montavimo sujungimas.

LIETUVIŲ

Pavyzdys:

2014 XX XX

Pagaminimo metai

Svarbios saugos taisyklos naudojant visų rūsių akumuliatorių blokus

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje instrukcijoje pateikiamas svarbios saugos ir akumuliatoriaus kroviklių DCB106 ir DCB107 naudojimo taisyklos (žr. skyrių **Techniniai duomenys**).

- Prieš pradédami naudoti kroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame naudojamas akumuliatoriaus blokas, pažymėtus išspėjamuosius ženklus.



ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Saugokite kroviklį, kad jį vidų nepaklūtų vandens. Gali įvykti elektros smūgis.



DĒMESIO! Pavojas apsideginti. Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų, kraukite tik „DeWALT“ daugkartinio naudojimo akumuliatorius. Kitų rūsių akumuliatorių gali perkaisti, sprogti ir jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.



DĒMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

PASTABA. Esant tam tikroms sąlygomis, kai kroviklis jungtas į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju jungimiu neapsaugotus, kroviklio viduje esančius krovimo kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinė medžiagą, pavyzdžiui, plieno drožlių, aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį nejdėtas akumuliatoriaus blokas, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradédami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.

- NEBANDYKITE** krautis akumuliatorių pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas specialiai pagaminti veikti kartu.
- Šie krovikliai nėra skirti „DeWALT“ daugkartinio naudojimo akumuliatoriams krautis. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba

pavojas žūti nuo elektros srovės.

- Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
- Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laidą. Taip sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
- Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo niekas neužlips, už jo neužkliaus ar kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
- Nenaudokite ilginimo laidą, nebent tai būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo laidą, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojas žūti nuo elektros srovės.
- Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų. Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai nuo bet koks šilumos šaltinio.
- Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar elektros kištuku. Jeigu būtų pažeistas elektros laidas, gamintojas, techninės priežiūros centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo nedelsiant ji pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
- Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotaji techninės priežiūros centrą, kad sutaisytų.
- Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į įgaliotaji techninės priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- Prieš pradédami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis pavojus nesumažės.
- NIEKADA** nebandykite kartu sujungti 2 kroviklius.
- Kroviklis skirtas veikti esant standartinei, namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinius kroviklius.

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ,
KAD VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA
PASINAUDOTI**

Krovikliai

Krovikliais DCB105, DCB107, DCB112 galima krauti 18 V ličio jonų akumulatorius (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185).

Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.

Krovimas (2 pav.)

- Prieš jėdami akumulatorių pakuotę į kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laidą kištuką į tinkamą 230 V elektros lizdą.
- Jėdikite akumulatorių (p) į kroviklį, įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
- Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jis galima tuo pat naudoti arba palikti į kroviklyje.

PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio jonų akumulatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką, prieš naudodami akumulatorių pirmą kartą, visiškai ji įkraukite.

Krovimas

Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos akumulatoriaus krovimo būklės.

Įkrovimo būsenos indikatorius – DCB105
kraunama
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas
iš naujo jėdinti akumulatoriaus bloką
.....

Įkrovimo būsenos indikatorius – DCB107 ir DCB112
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas

Šis kroviklis sugedusios akumulatorių pakuotės nekraus. Kroviklis parodys, kad akumulatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal akumulatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos modelį.

PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.

Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį ir akumulatorių į igaliotaji techninės priežiūros centrą, kad jie būtų patikrinti.

KARŠTO/ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO UŽDELSIMAS

DCB105, DCB107, DCB112

Jei kroviklis nustato, kad akumulatoriaus temperatūra yra per aukšta arba per žema, automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y. krovimas atidedamas tol, kol akumulatoriaus temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumulatoriaus tarnavimo laiką.

Šalta akumulatorių pakuotė bus kraunama dvigubai lėčiau nei šilta. Akumulatorius bus lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei akumulatorius sušils.

DCB107, DCB112

Tuo metu raudona lemputė tebežybčios, o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo. Akumulatoriui atvésus, geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl bus kraunamas.

TIK LIČIO JONŲ AKUMULATORIŲ BLOKAI

XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos akumulatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba visiško išeikvojimo.

Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktu, jėdikite ličio jonų akumulatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis bus visiškai įkrautas.

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūsių akumulatorių blokus

Užsakydami akumulatorių blokus pakeitimui, būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.

Išėmus akumulatorių iš dėžutės, jis néra visiškai įkrautas. Prieš naudodami akumulatorių ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo procedūra.

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.

- Akumulatorių nekraukite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Idedant arba ištraukiant akumulatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
- Niekada nekiškite akumulatoriaus į kroviklį jėgą. Jokiu būdu nemodifikuokite akumulatoriaus, norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes akumulatorius gali trūkti ir sunkiai sužeisti.

LIETUVIŲ

- Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
- NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Akumulatoriaus negalima laikyti ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiu, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
- Norédami pasiekti geriausių rezultatų, būtinai visiškai įkraukite akumulatorių prieš naudodami jį pirmą kartą.



ISPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Nedékite akumulatoriaus bloko į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemetylkitė ir negadinkite akumulatoriaus bloko. Nenaudokite akumulatorių pakuotės ar kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiui nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti elektros smugis arba kyla pavojus žūti nuo elektros srovės. Sugadintus akumulatorius reikia atiduoti į techninės priežiūros centrus, kur jie bus perdirbtai ir pakartotinai panaudoti.



DĒMESIO! Nenaudojamą įrankį paguldykite ant šono ant lygaus paviršiaus, kur už jo niekas neužklisiai ir kur jis ant nieko nenukris. Kai kuriuos įrankius su dideliais akumulatorių blokais galima ant jų pastatyti, tačiau juos galima netycia nugriauti.

SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA NAUDODANT LIČIO JONŲ AKUMULATORIUS (Li-Ion)

- Nedeginkite akumulatoriaus net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs. Laužę akumulatorių blokas gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorių blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
- Jeigu akumulatorius skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu muiliu. Jeigu akumulatorius skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumulatorius elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio.

- Atidarius akumulatoriaus elementus, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkités pagalbos į medikus.



ISPĖJIMAS! Pavojas apsideginti. Paklūvus kibirkščiai ar liepsnai, akumulatoriaus skystis gali užsilepsnoti.

Akumulatorius

AKUMULATORIAUS TIPAS

Modelis DCGG571 veikia su 18 voltų akumulatoriaus bloku.

Galima naudoti akumulatorius DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Techniniai duomenys**.

Patarimai, kaip sandeliuoti

1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vesi ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių Saulės spinduliu, pernelyg didelės šilumos arba šalčio. Norédami užtikrinti optimalų veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus akumulatorių blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumulatorius tarnautų kuo ilgiau, jį laikykite vésioje, sausoje vietoje visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.

PASTABA. Akumulatorių negalima laikyti visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumulatorių privaloma dar kartą įkrauti.

Kroviklių ir akumulatorių blokų etiketės

Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais naudojamos ir šios kroviklių ir akumulatorių kasečių etiketėse esančios piktogramos:



Prieš naudojimą perskaitykite aparato eksplotatavimo vadovą.



Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje „**Techniniai duomenys**“.



Akumulatorius kraunamas



Akumulatorius įkrautas.



Akumulatorius sugedės.

-  Karšto/šalto bloko i Jungimo uždelsimas.
-  Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų
-  Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
-  Saugokite nuo vandens
-  Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
-  Kraukite tik esant 4 °C–40 °C temperatūrai.
-  Skirta naudoti tik patalpoje.
-  Išmeskite akumuliatorių tinkamai rūpindamiesi aplinka
- Li-ION**
-  Kraukite „DEWALT“ akumulatorius tik specialiais „DEWALT“ krovikliais. „DEWALT“ krovikliais kraunant „DEWALT“ firmos akumulatorius, akumulatoriai gali sprogti arba sukelti pavojingą situaciją.
-  Nedeginkite akumulatoriaus kasetės.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 tepalo švirkštas
- 1 kroviklis
- 1 ličio jonų akumulatorius
- 1 įrankių dėžė
- 1 naudojimo instrukcija
- 1 brėžinio išklotinė

PASTABA. Modeliai N pateikiami be akumulatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.

- Patirkinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.
- Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.

Aprašymas (1 pav.)



ISPĖJIMAS! Niekada nekeiskite elektrinio įrankio arba kokios nors jo dalies. Galite patirti turtinę žalą arba susižeisti.

1 pav.

- a. greičio reguliavimo gaidukas
- b. atlaisvinimo mygtukas
- c. rankena
- d. diodinė apšvietimo lemputė
- e. diodinės apšvietimo lemputės mygtukas
- f. viršutinis dangtelis
- g. lanksčioji žarna
- h. lanksčiosios žarnos apsauginis spyruoklinis gaubtas
- i. lanksčiosios žarnos mova
- j. tepalinė
- k. tepalinės dangtelis
- l. tepalinės rankena
- m. tepalinės strypas
- n. tepalinės įtaisas
- o. atraminė anga
- p. akumulatorius
- q. akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukas
- r. guminės kojelės
- s. žarnos spaustukas
- t. perpetinio diržo aptaisas
- u. perpetinio diržo spaustukų angos
- v. filtras

5 pav.

- w. slėgio mažinimo vožtuvas
- x. nuorinimo vožtuvas
- y. kontrolinis vožtuvas
- z. 1/8 col. NPT pildymo anga
- aa. 1/8 col. NPT pildymo angos kaištis

NUMATYTOJI NAUDΟJIMO PASKIRTIS

Šis tepalo švirkštas skirta profesionaliam tepimo priemonių paskirstymui.

NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygomis arba šalia degių skysčių ar dujų.

Šis tepalo švirkštas yra profesionalus elektrinis įrankis. **NELEISKITE** vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisus be priežiūros negalima naudotis mažiemis vaikams arba asmenims su protine negalia.

- Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos priziūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.

Elektrros sauga

Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patirkinkite, ar akumuliatorių bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Visuomet patirkinkite, ar jūsų kroviklio įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.



Remiantis EN 60335 standartu, šis „DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją; todėl jėzeminimo laidų nereikia.

Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.

Elektrros kištuko keitimasis (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko įvado.
- Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko įvado.



ISPĖJIMAS! Prie jėzeminimo įvado nieko jungti nereikia.

Vadovaukites montavimo instrukcija, pateikiamą su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 3 A.

Ilginimo laido naudojimas

Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia atitinku jūsų kroviklio galią (žr. skyrių *Techniniai duomenys*). Minimalus laido skersmuo – 1 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.

Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išvyniokite kabelį.

Diodinė apšvietimo lemputė (1, 3 pav.)

Ant viršutinio dangtelio (f) įrengta diodinė apšvietimo lemputė (d). Apšvietimo lemputė

šviečia nuspaudus gaiduką ir įjungus diodinės apšvietimo lemputės mygtuką (e). Jei diodinės apšvietimo lemputės mygtukas yra išjungtas, nuspaudus gaiduką, diodinė apšvietimo lemputė nešvies. Atleidus gaiduką, lemputė automatiškai išsiungs po 20 sekundžių. Jeigu gaidukas yra nuspautas, apšvietimo lemputė šviečia.

PASTABA. Lemputė skirta darbo vietai betarpiskai apšvieti ir néra skirtas naudoti vietoj žibintuvėlio.

Greičio reguliavimo gaidukas (1, 4 pav.)

ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR GAIDUKAS

Šiame tepalo švirkšte įrengtas atlaisvinimo mygtukas (b).

Norédami užfiksuoti gaiduką, paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta 4 pav. Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui, visuomet užfiksukite gaiduką (a), kad netycia neįjungtumėte įrankio. Atlaisvinimo mygtukas yra raudonas, kai jis yra atlaisvinimo padėtyje.

Norédami atlaisvinti gaiduką, paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta 4 pav. Norédami ĮJUNGTI variklį, paspauskite gaiduką. Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.

PASTABA. Greičio reguliavimo gaidukas suteikia daugiau pasirinkimo galimybių. Kuo labiau spaudžiamas šis gaidukas, tuo didesnis tepalo srautas.



ISPĖJIMAS! Šiame įrankyje néra jungiklio užfiksavimo įJUNGIMO padėtyje funkcijos, ir jo niekada jokiais būdais negalima užfiksuoti įJUNGIMO padėtyje.

Slėgio mažinimo vožtuvas (5 pav.)

Slėgio mažinimo vožtuvas (w) yra nustatytas gamykloje mažinti aukštesnį 69 MPa (690 bar) slėgi. Jeigu pro slėgio mažinimo vožtvavu teka tepalas, reiškia užsikimšo jungtis, linija arba guolis. Prieš tėsiant darbą, privaloma atitaisyti visas šias sąlygas.



ISPĖJIMAS! Tepalo švirkšte gali susidaryti aukštas slėgis. Nenuimkite ir nesugadinkite slėgio mažinimo vožtuvą. Antraip galimi sunkūs sužalojimai.

Perpetinis diržas (1 pav.)

Šis tepalo švirkštas pateikiamas su perpetiniu diržu. Įsekite perpetinio diržo spaustukus

perpetinio diržo spaustuvų skylėse (u), esančiose perpetinio diržo aptaise (t).

SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susizieidimų pavoją, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatoriaus bloką. Bet koks netycinis įrankio paleidimas gali sužeisti.



ISPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“ akumulatorių blokus ir kroviklius.

Akumulatoriaus bloko įdėjimas ir išémimas iš įrankio (6 pav.)



ISPĖJIMAS! Prieš surinkdami ir reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite iš jo akumulatorių. Prieš įdėjami arba ištraukdami akumulatorių, visada išjunkite įrankį.

PASTABA. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, išsitinkite, ar akumulatorius yra visiškai įkrautas.

KAIP ĮDĒTI AKUMULATORIŲ Į ĮRANKIO RANKENĄ

1. Norėdami įtaisyti akumulatorių (p), laikykite ją ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais (6 pav.).
2. Kiškite akumulatorių į rankeną, kol jis bus tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patirkinkite, ar jis neatsijungs.

KAIP IŠTRAUKTI AKUMULATORIŲ IŠ ĮRANKIO

1. Paspauskite akumulatoriaus atlaisvinimo mygtuką (q) ir tvirtai ištraukite akumulatorių iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumulatorių į kroviklį, kaip aprašyta šio vadovo skyriuje apie kroviklį.

AKUMULATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO MATUOKLIS (6 PAV.)

Kai kuriuoose „DEWALT“ akumulatoriuose įrengtas įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios diodinės lemputės, rodančios akumulatoriaus įkrovimo lygi.

Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo lygio matuoklio mygtuką (ff). Užsidegusiu trijų žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek akumulatorius liko energijos.

Kai akumulatoriaus įkrovimo lygis nesiekis minimalios leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir akumulatorių reikės įkrauti.

PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo, kiek akumulatorius liko energijos. Jis neparodo įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys priklauso nuo gamino sudedamujų dalių, temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja galutinis vartotojas.

Tepalo kasetės įdėjimas (1, 5, 7 pav.)

1. Iki pat galio patraukite tepalinės rankeną (l), tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę angą (o), traukdami strypą į šoną. Išsitinkite, ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad jis neišsprūstu.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo švirkšto.
3. Nuimkite nuo tepalo kasetės plastikinę dangtelį, tada pirmiausiai įtaisykite į tepalinę (j) atvirą kasetės galą.
4. Nuimkite sandariklį nuo kito tepalo kasetės galo.
5. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo švirkštą ir tvirtai užveržkite.
6. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
7. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x, 5 pav.) kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių *Oro kišenių šalinimas*.

SVARBU! Jeigu tepalo švirkšte esančiam tepale bus oro kišenių, tepalo švirkštas tinkamai netiekis tepalo.

Tuščios tepalo kasetės nuémimas (1 pav.)

1. Iki pat galio patraukite tepalinės rankeną (l), tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę angą (o), traukdami strypą į šoną. Išsitinkite, ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad jis neišsprūstu.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo švirkšto ir nuimkite jį.
3. Atsargiai atlenkite tepalinės rankeną (l), kad tuščia tepalo kasetė būtų išstumta iš tepalinės.

Tepalo švirkšto užpildymas iš tepalo bako (1, 8–10 pav.)

TEPALO ŠVIRKŠTO PARUOŠIMAS SIURBIMUI IR PILDYMO SIURBLIO UŽPILDYMAS (1, 8 PAV.)

PASTABA. Prieš pradėdami šį procesą, įsitikinkite, ar tepalo švirkšte nėra tepalo.

1. Atsukite tepalinę (j) nuo tepalo švirkšto įtaiso (n).
2. Atsukite tepalinės dangtelį (k) nuo tepalinės (j) ir ištraukite tepalinės strypą (m).
3. Nykščiu ir smiliumi apverskite guminį tarpiklį (gg) iš galo į priekį. Žr. 8 pav.

PASTABA. Sandariklis primena taurelę, kuri, paruošta siurbimui ir pildymo siurblio užpildymui, turi atsidaryti link viršutinio dangtelio (f, 1 pav.).

4. Įkiškite tepalinės strypą (m) atgal į tepalinę (j).

SIURBIMAS IŠ TEPALO BAKO (1, 5, 7, 9 PAV.)

1. Įkiškite tepalinės įtaiso atvirą galą į bake esantį tepalą.
2. Lėtai traukite tepalinės rankeną (l) atgal, kad tepalas būtu siurbiamas į tepalo švirkštą.

PASTABA. Įsitikinkite, ar tepalinės įtaiso atviras galas yra pakankamai giliau panardintas į bake esantį tepalą, kad į tepalo švirkštą nepatektų oro.

3. Iki galo ištraukę tepalinės strypą (m), įtaisykite ją atraminėjeangoje (o)
4. Ištraukite tepalo švirkšto tepalinės įtaisą iš bake esančio tepalo ir nušluostykite tepalo likučius.
5. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo švirkštą.
6. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
7. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x, 5 pav.) kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių **Oro kišenių šalinimas**.

PILDYMO SIURBLIO UŽPILDYMAS IŠ TEPALO BAKO (1, 5, 7, 9 PAV.)

Šis įrankis turi 1/8" NPT pildymo angą (z, 5 pav.), skirtą žemo slégio pildymo movai prie įrenginio pritvirtinti.



ISPĖJIMAS! Niekada nesukite ant tepalo švirkšto 1/8 col. NPT pildymo angos aukšto slégio movos. Dél susidariusio per aukšto slégio galima sunkiai susižaloti. Naudokite tik žemo slégio movas.



ISPĖJIMAS! Niekada nesukite ant tepalo švirkšto 1/8 col. NPT pildymo angos aukšto slégio movos. Jeigu sudedamosios dalys nedės, pildymo siurbllys gali neveikti.

Žemo slégio movos (su įrankiu nepateikiama) montavimas

1. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo švirkštą ir tvirtai užveržkite.
2. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l), tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite, ar strypas yra saugiai įtaisytasangoje, kad jis neišsprūstų.
3. Ištraukite iš pildymo angos 1/8 col. NPT pildymo angos kaištį (aa).
4. Užsukite tinkamą žemo slégio movą ant 1/8 col. NPT pildymo angos (z).
5. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
6. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x) kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių **Oro kišenių šalinimas**.

Įrankio užpildymas naudojant žemo slégio pildymo siurblį (1, 10 pav.)

1. Lėtai atitraukite tepalinės rankeną ir sukite strypą tol, kol jis bus užfiksuotas.

PASTABA. Nefiksuojite strypo atraminėjeangoje (o).

2. Prijunkite žemo slégio jungtį, esančią ant tepalo švirkšto, prie tinkamos pildymo siurblio žemo slégio jungties. Šios jungties kartu NESUJUNGIAMOS. Tai apsaugo tepalo švirkšto kasetę nuo perpildymo.
3. Pilkite tol, kol strypas išstums tepalinę maždaug 20 cm. Nepripilkite per daug. Jeigu pildymo proceso metu strypas nejudą, nutraukite procesą. Tai reiškia, kad strypas néra prijungtas prie plunžerio, todėl prieš tēsiant pildymą, reikia pakartoti pirmą veiksmą.
4. Sukite strypą, kad ji atlaisvintumėt, ir atsargiai įstumkite strypą atgal į telapinę.
5. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x) kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių **Oro kišenių šalinimas**.

Oro kišenių šalinimas (1, 5 pav.)

SVARBU! Dél tepare susidariusiųoro kišenių tepalo švirkštas tinkamai netieks tepalo. Pašalinkite oro kišenes po kiekvieno pildymo arba jeigu tepalo švirkštas nepumpuoja tepalo:

1. Atsukite nuorinimo vožtuvą(x) (bet nenuimkite jo) ir palaukite, kol išeis visasoras.

2. Užsukite nuorinimo vožtuvą (x).
3. Atidenkite lanksčiąją žarną (g), tada paspauskite ir 10–20 sekundžių palaikykite nuspaudę greičio reguliavimo gaiduką (a).
4. Jeigu tepalas pro žarną neteka, pakartokite 1 veiksм.

PASTABA. Šis įrankis buvo išbandytas gamykloje, todėl tepalinėje ir žarnos įtaise gali būti likę šiek tiek tepalo. Prieš naudojant pirmą kartą, rekomenduojama įrankį praplauti tos rūšies tepalu, kuris bus naudojamas.

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcija



ISPĖJIMAS! Visuomet laikykites saugos nurodymų ir taisykių.



ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet koks netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

Tinkama rankenos padėtis (1, 11 pav.)



ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkaus susižeidimo pavoju, **VISUOMET** laikykite rankas tinkamoje padėtyje.



ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkaus susižeidimo pavoju, **VISUOMET** tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte staigią reakciją.

Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant lanksčiosios žarnos apsauginio spyruoklinio gaubto (h), o kita ranka – ant rankenos (c), kaip pavaizduota.

Tepalo švirkšto naudojimas (1 pav.)



ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti pavoju sunkiai susižaloti, naudodami tepalo švirkštą arba tvirtindami žarną ant jungčių, visada laikykite už rankenos (c).

Norédami naudoti tepalo švirkštą, laikykite tepalo švirkštą už rankenos (c) arba pastatykite jį vertikaliai ant stabilius paviršiaus, ant jo guminų kojelių (r), laikydami už rankenos. Laikydami žarną už lanksčiosios žarnos apsauginio

spyruoklinio gaubto (h), prijunkite lanksčiosios žarnos tepalo movą (i) arba kitą tinkamą tepalo movą prie tepimo jungties, kurią reikia užpildyti. Atsargiai nuspauskite greičio reguliavimo gaiduką, kad būtu pradėtas pildymo procesas. Kai ištekės reikiamas tepalo kiekis, atleiskite gaiduką ir nuimkite movą nuo tepimo jungties. Jeigu mova neatsilaisvinā, linijoje gali būti likę slėgio. Judinant movą iš vieno šono į kitą, galima pašalinti movoje esančių liekamajų slėgių. Jeigu mova pernelyg nesandari arba nesilaiko ant tepimo jungties, ją reikia pakeisti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.



ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet koks netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.



Tepimas

Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.



Valymas



ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ir dulkių, išpuškite juos sausu oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir respiratorius.



ISPĖJIMAS! Nemetalinį įrankio dalį niekada nevalykite tirpkliais arba kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims panaudotas plastmasines medžiagas. Naudokite tik muiluo tame vandenye sudrėkintą skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skysčių.

KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA

ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu arba minkštū, nemetaliniu šepeteliu. Nenaudokite vandens arba kokių nors kitokių valymo priemonių tirpalų.

TEPALO ŠVIRKŠTO VALYMAS**Kontrolinio vožtuvo valymas (12 pav.).**

Jeigu tepalo švirkštas netiekia tepalo, reikia išvalyti kontrolinį vožtuvą (y).

1. Nuimkite kontrolinio vožtuvu kaištį (bb), tada diską (ee), spyruoklę (dd) ir kontrolinio vožtuvu rutuliuką (cc).
2. Nuvalykite rutuliuką (cc) ir kontrolinio vožtuvu sritį pagrindinėje išleitoje detalėje.
3. Vėl sumontuokite rutuliuką (cc), spyruoklę (dd), tada diską (ee).
4. Nuvalę visą tepalą nuo paviršiaus, vėl sumontuokite kontrolinio vožtuvu kaištį (bb).

Filtro valymas (2, 13 pav.)

Jeigu tepalo švirkštas netiekia tepalo, išvalykite filtra ((v)).

PASTABA. Jeigu tepalinėje vis dar yra tepalo, prieš patraukdami tepalinės rankeną, atsukite nuorinimo vožtuvą.

1. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l), tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite, ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad jis neišsprūstų.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo švirkšto ir nuimkite jį.
3. Naudodami mažą plokščią atsuktuvą arba smailų įrankį, atsargiai išimkite filtrą.
4. Išvalykite filtrą minkštū skudurėliu. Jeigu išvalius filtrą tame vis dar yra nešvarumų, galite naudoti minkštū šepetelių arba tamponą.
5. Išvalę filtrą, įtaisykite jį atgal į apvalų griovelį, įsitikindami, ar jis visiškai užfiksotas, ir vėl pritvirtinkite tepalinės įtaisą prie tepalo švirkšto.

Pasirenkami priedai

ISPĖJIMAS! Kadangi kiti nei „DEWALT“, priedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietas tiekėją.

Aplinkos apsauga

Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdibti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliaivų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminii surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimiti prekybos atstovai.

„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimui. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paima įrankį mūsų vardu.

Artilmiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvėi, tiksliai informacija apie mūsų gaminii techninės priežiūros centrus ir jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.

**Daugkartinio naudojimo akumulatorių blokas**

Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumulatorius yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia. Fiziškai susidėvėjusi produktą reikia pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:

- Visiškai iškrovę akumulatorių bloką, nuimkite jį nuo įrankio.
- Ličio jonų akumulatoriai yra perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti akumulatoriai bus perdibti arba tinkamai pašalinti.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimo būdas
Nepavyksta patraukti strypo atgal	Susidaré vakuumas	Atsukite nuorinimo vožtuvą, kad neliktų vakuumo.
Nepavyksta pastumti strypo pirmyn	Susidaré slégis	Atsukite nuorinimo vožtuvą, kad neliktų slégio.
	Strypas vis dar prijungtas prie plunžerio	Pasukite tepalinės rankeną 90 laipsnių kampu, kad jis būtų atjungtas.
Patraukus gaiduką, tepalas neteka	Tepalinė yra tuščia	Pripilkite tepalo.
	Tepalinėje yra oro kišeniu	Žr. skyrių Oro kišenijų šalinimas.
	Patirkinkite, ar neužsikimšo vožtuvas	Žr. skyrių Kontrolinio vožtuvo valymas.
	Užsikimšo filtras	Žr. skyrių Filtro valymas.
Slégio mažinimo vožtuve yra tepalo	Užblokuota štucerio jungtis	Atjunkite movą nuo jungties, išvalykite štucerio jungtį ir tepalo kanalą.
Paspaudus gaiduką, variklis neveikia	Akumulatorius	Įsitikinkite, ar akumulatorius yra visiškai įkrautas.
Pro tepalinės galą teka tepalas	Guminis sandariklis apverstas netinkama kryptimi	Žr. skyrių Tepalo švirkšto paruošimas siurbimui ir pildymo siurblio užpildymas.

БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

DCGG571

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

Технические характеристики

DCGG571		
Напряжение	$B_{\text{пост.тока}}$	18
Тип		1
Тип аккумулятора		ионно литиевый
Давление на выходе	МПа	69 (690 бар)
Скорость потока	мл/мин	147,87
Тип смазки		до NLGI #2
Объем смазки		
контейнер	г	453
картридж	г	400
Длина шланга	см	107
Вес		
(без аккумуляторной батареи) кг		3,63
L_{PA} (акустическое давление) дБ(А)		76
K_{PA} (погрешность акустического давления)		
дБ(А)		3
L_{WA} (сила звука)	дБ(А)	87
K_{WA} (погрешность силы звука)	дБ(А)	3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 60745:		
Уровень вибрации $a_{\text{ч}}$		
$a_{\text{ч,D}} =$	м/сек ²	< 2,5
Погрешность K =	м/сек ²	1,5

Значение эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN 60745, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.



ВНИМАНИЕ: Заявленное значение эмиссии относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется для различных применений с разной оснасткой или при плохом

обслуживании, уровень вибрации может изменится. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент выключен или то время, когда он работает вхолостую. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от эффектов воздействия вибрации, а именно: следить за состоянием инструмента и оснастки, создание комфортных условий работы, хорошая организация рабочего места.

Аккумулятор	DCB180	DCB181	DCB182
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение	$B_{\text{пост.тока}}$	18	18
Емкость	$A_{\text{ч}}$	3,0	1,5
Вес кг	0,64	0,35	0,61
Аккумуляторная батарея DCB183	DCB184	DCB185	
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение	$B_{\text{пост.тока}}$	18	18
Емкость	$A_{\text{ч}}$	2,0	5,0
Вес кг	0,40	0,62	0,35
Зарядное устройство	DCB105		
Сетевое напряжение		230 В	
Тип аккумулятора		Li-Ion	
Приблизительное			
время	МИН.	25	30
зарядки		(1,3 Ач)	(1,5 Ач)
аккумуляторных батарей		55	70
		(3,0 Ач)	(4,0 Ач)
			(5,0 Ач)
Вес кг		0,49	

Зарядное устройство	DCB107		
Сетевое напряжение	230 В		
В _{перем. тока}	60	70	90
Тип аккумулятора			
зарядки	(1,3 Ач)	(1,5 Ач)	(2,0 Ач)
аккумуляторных батарей	140	185	240
	(3,0 Ач)	(4,0 Ач)	(5,0 Ач)
Вес кг	0,29		

Зарядное устройство	DCB112		
Сетевое напряжение	230 В		
В _{перем. тока}	60	70	90
Тип аккумулятора			
зарядки	(1,3 Ач)	(1,5 Ач)	(2,0 Ач)
аккумуляторных батарей	90	120	150
	(3,0 Ач)	(4,0 Ач)	(5,0 Ач)
Вес кг	0,36		

Предохранители			
Европа			
230 В, инструменты	10 Ампер, эл. сеть		
Великобритания и Ирландия			
230 В инструменты	3 Ампер в вилке		

Обозначения: Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.



ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая **неизбежно приведет к смерти или серьезной травме.**



ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения соответствующих мер **может привести к смерти или серьезной травме.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать **может привести**

к травме средней или высокой степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики, использование которых не связано с получением травмы, но если ими пренебречь, **может привести к порче имущества.**



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

Заявление о соответствии нормам ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ DCGG571

DeWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках** соответствует:
2006/42/EC и EN 60745-1

Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписьавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским и технологическим вопросам
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.04.2014



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения травм, прочтайте инструкцию по применению.

Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов



ВИМАНИЕ! Полнотью прочтите инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится к работающим от сети(проводным) электроинструментам или работающим от аккумулятора (беспроводным) электроинструментам.

1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Не разрешайте детям находиться в рабочей зоне при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Сетевые вилки инструмента должны соответствовать сетевым розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.

- Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
- Необходимо бережно обращаться со шнуром питания. Никогда не используйте кабель для переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться шнуром-удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, предназначенногодля использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защиты от токов замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.

3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным телесным повреждениям.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей подошвой, каска

- и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.*
- c) *Примите меры для предотвращения случайного включения. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, взять инструмент или перенести его на другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти несчастные случаи.*
- d) *Уберите все разводные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.*
- e) *Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.*
- f) *Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.*
- g) *Если устройства предусматривают возможность подключения пылеотсоса и пылесборника, убедитесь в том, что они правильно подключены. Использование устройства для сбора пыли сокращает риски, связанные с пылью.*
- 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ**
- a) *Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.*
- b) *Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Любой инструмент, управлять*
- выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.*
- c) *Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента, отключите устройство от сети или извлеките батарею из устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.*
- d) *Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным с данными инструкциями. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.*
- e) *Обеспечьте правильный уход за электроинструментом. Проверьте, не нарушена ли центровка или не заклиниены ли движущиеся детали, нет ли повреждений или иных неисправностей, которые могли бы повлиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.*
- f) *Необходимо содержать режущий инструмент в острозаточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.*
- g) *Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.*

5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a) Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к возгоранию.
- b) Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа. Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
- c) Избегайте попадания внутрь батареи скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов батареи может привести к возгоранию или получению ожогов.
- d) При повреждении батареи, из нее может вытечь электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- a) Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.

Дополнительные правила техники безопасности для ударных дрелей

- Детали инструмента или сборка шланга могут быть повреждены из-за высокого давления. Есть риск серьезной травмы. Перед использованием всегда проверяйте инструмент и сборку шланга на предмет отсутствия повреждений или износа. Никогда не используйте инструмент с повреждениями или следами износа.
- Используйте только рекомендованные DeWALT гибкие шланги. Держите шланг только за предохранительную пружинную оплётку, чтобы избежать серьезных травм.

- Перекручивание или повреждение шланга может привести к серьезной травме. Немедленно замените шланг если заметите первые следы износа, перекручивания или повреждения.

- Используйте только ту смазку, что рекомендуется производителем в этом руководстве (см. Технические характеристики).

- Во избежании риска получения серьезной травмы не используйте шприц для смазки возле движущихся деталей, механизмов или на работающем оборудовании.

- За вентиляционными отверстиями в основном находятся движущиеся детали, поэтому те же меры предосторожности относятся и к ним. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися деталями.



ВНИМАНИЕ: Риск укола или серьезной травмы. Разрыв деталей шприца может привести к попаданию смазки на кожу или в глаза, и привести к серьезным травмам или инфицированию. Нельзя лечить как обычный порез. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ВНИМАНИЕ: На выходе может быть высокое давление. Не направляйте шприц на себя или на окружающих.



ВНИМАНИЕ: Давление в шприце для смазки может достигать 69 МПа (690 бар). Во время работы всегда надевайте перчатки. Держите руки подальше от открытых резиновых частей шланга.



ВНИМАНИЕ: Смазка огнеопасна. Держитесь подальше от открытых источников огня и тепла. Соблюдайте меры предосторожности и инструкции производителя смазки.

Маркировка на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)

Код даты (hh), в котором также указывается год производства, отпечатан на поверхности корпуса, которая образует соединительный элемент между инструментом и аккумуляторной батареей.

Пример:

2014 XX XX

Год производства

Важные инструкции по технике безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для зарядных устройств DCB105, DCB107 и DCB112 (см. Технические характеристики).

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Во избежание получения травмы зарядку аккумулятора выполняйте только с использованием зарядного устройства DeWALT. Использование батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть с данным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих

материалов, как стальная стружка, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т.п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумулятора. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке инструмента.

- НЕ пытайтесь заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве. Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.
- Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо зарядки аккумуляторных батарей DeWALT. Использование любых других батарей может привести к возгоранию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дождя.
- При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за шнур. Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.
- Убедитесь в том, что шнур расположен таким образом, чтобы на него не наступали, не споткнулись об него, а также в том, что он ненатянут и не может быть поврежден.
- Не используйте удлинительный шнур без необходимости. Использование удлинительного шнура неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При работе с зарядным устройством на улице, всегда выбирайте сухое место и используйте удлинитель, который подходит для использования вне помещения. Использования шнура питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. Вентиляционные отверстия находятся наверху и по бокам зарядного устройства. Не располагайте зарядное устройство поблизости от источников тепла.

- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений шнура или штепсельного разъема. В случае повреждения шнура питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.
- Не используйте зарядное устройство, если его роняли либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента. Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током. Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к снижению степени этого риска.
- НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных устройства вместе.
- Зарядное устройство предназначено для работы при стандартном напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении. Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Зарядные устройства

Зарядные устройства DCB105, DCB107, DCB112 заряжают 18 В ионно-литиевые аккумуляторы (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).

Данные зарядные устройства не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 2)

1. Перед установкой батареи подключите зарядное устройство к соответствующей розетке с напряжением 230 В.

2. Вставьте аккумулятор (р) в зарядное устройство, убедившись в том, что он хорошо установлен. Красный индикатор зарядки начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор будет гореть, ровно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, перед первым использованием полностью зарядите батарейный комплект.

Процесс зарядки

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи в приведенной ниже таблице.

Индикатор состояния зарядки—DCB105

зарядка	— — — —
полностью заряжен	————
температурная задержка	— — — —
замена аккумуляторной батареи	*****

Состояние зарядки—DCB107 и DCB112

зарядка	— — — —
полностью заряжен	————
температурная задержка	— — — — — —

Зарядное устройство не может полностью зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное устройство показывает неисправность аккумулятора, если индикатор не загорается или мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так же это может указывать на проблему с зарядным устройством.

Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумулятор и зарядное устройство в специализированном сервисном центре.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА

DCB105, DCB107, DCB112

При слишком низкой или слишком высокой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. После того, как нужный уровень температуры будет

достигнут, устройство перейдет в режим зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации батареи.

Зарядка холодного аккумулятора занимает на 50 % больше времени, чем теплого. Аккумулятор заряжается медленнее во время цикла зарядки и максимального заряда не удастся добиться даже после того, как аккумулятор будет теплым.

DCB107, DCB112

В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый. После того, как аккумулятор остынет, желтый индикатор потухнет, и зарядка продолжится.

ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Li-Ion аккумуляторы, имеют систему электронной защиты, которая защищает аккумуляторы от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты инструмент автоматически отключается. В этом случае поставьте аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он полностью не зарядится.

Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.

При покупке батарея заряжена не полностью. Перед использованием аккумулятора и зарядного устройства внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и следуйте им при зарядке аккумулятора.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.
- Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя аккумулятор в зарядное устройство. Не вносите изменения в аккумулятор, с целью установить их в зарядное устройство, к которому они не подходят. Это может

привести к серьезным травмам.

- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DEWALT.
- НЕ проливайте на них и не погружайте их в воду или другие жидкости.
- Не храните и не используйте данное устройство и батарею при температуре выше 40° С (105 °F) (например, на внешних пристройках или на металлических поверхностях зданий в летнее время).
- Для получения наилучших результатов перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он полностью заряжен.



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не разбирайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не используйте батарею или зарядное устройство после удара, падения или получения каких-либо других повреждений (например, после того, как ее проткнули гвоздем, ударили молотком или наступили на нее). Это может привести к поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда устройство не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в том месте, где об него нельзя споткнуться и упасть. Некоторые устройства с батареями большого размера, стоят сверху на батарее, и могут легко упасть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ (Li-Ion)

- Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие. При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.

- При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это место водой с мылом. При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углеводородов и литиевых солей.
- При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искр или огня.

Аккумуляторная батарея

ТИП АККУМУЛЯТОРА

DCGG571 работает от батареи на 18 В.

Можно использовать аккумуляторы DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или DCB185. Подробную информацию см. в **Технических характеристиках**.

Рекомендации по хранению

1. Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, не используемые аккумуляторы храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием батарейный комплект требует повторной зарядки.

МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ

Помимо pictogramm, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Чтобы узнать время зарядки, см. **Технические характеристики**.



Зарядка батареи.



Батарея заряжена



Батарея неисправна.



Температурная задержка.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте электроинструмент или его элементы воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.



Зарядку осуществляйте только при температуре от 4 °C до 40 °C.



Для использования внутри помещений.



Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



Заряжайте аккумуляторы DeWALT, используя только соответствующие зарядные устройства DeWALT.



Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторов и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.

Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- 1 Шприц для смазки
- 1 Зарядное устройство
- 1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
- 1 Набор инструментов
- 1 Руководство по эксплуатации
- 1 Схема устройства в разобранном виде

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные устройства не входят в комплект поставки для моделей N.

- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Описание (рис. 1)



ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

Рисунок 1

- a. Курковый переключатель с регулятором скорости
- b. Кнопка блокировки
- c. Ручка
- d. Светодиодная подсветка
- e. Кнопка светодиодной подсветки
- f. Верхняя крышка
- g. Гибкий шланг
- h. Предохранительная пружинная оплётка гибкого шланга
- i. Муфта гибкого шланга
- j. Туба со смазкой
- k. Крышка тубы со смазкой
- l. Ручка тубы со смазкой
- m. Поршень тубы со смазкой
- n. Туба со смазкой в сборе
- o. Фиксирующий паз
- p. Аккумуляторная батарея
- q. Кнопка разблокировки аккумуляторного отсека
- r. Резиновые ножки

s. Защелка шланга

t. Крепеж плечевого ремня

u. Отверстия для крепежа плечевого ремня

v. Фильтр

Рисунок 5

w. Клапан сброса давления

x. Стравливающий клапан

y. Запорный клапан

z. 1/8" NPT порт заправки

aa. пробка 1/8" NPT порта заправки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Этот шприц для смазки предназначен для профессионального использования.

НЕ используйте этот инструмент в условиях повышенной влажности или поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Этот шприц для смазки - профессиональный электроинструмент. **НЕ** допускайте детей к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

- **Маленькие дети и люди с ограниченными физическими возможностями.** Этот инструмент не предназначен для использования малолетними детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность.
- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей), с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

Электрическая безопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Необходимо также убедиться в том, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.



Ваше зарядное устройство DeWALT имеет двойную изоляцию в соответствии с EN 60335; поэтому не требуется заземления при работе с ним.

В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить специально подготовленным шнуром, который можно приобрести в сервисных центрах DEWALT.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



ВНИМАНИЕ: Заземления не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 3 A.

Использование кабеля-удлинителя

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1 mm²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

Светодиодная подсветка (рис. 1, 3)

Светодиодная подсветка (d) находится на верхней крышке (f). Рабочая подсветка включается при нажатии на курковый выключатель и горит если кнопка светодиодной подсветки (e) находится в положении ON. Если кнопка светодиодной подсветки находится в положении OFF при нажатии на спусковой выключатель светодиодная подсветка не будет загораться. Рабочая подсветка автоматически выключается через 20 секунд после того, как вы отпустите выключатель. Пока спусковой выключатель остается нажатым, рабочая подсветка будет гореть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для освещения рабочей поверхности и не может использоваться в качестве фонаря.

Переключатель скорости (рис. 1, 4)

КНОПКА ФИКСАТОРА КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ваш шприц для смазки оснащен кнопкой фиксации (b).

Для блокировки куркового выключателя нажмите кнопку фиксатора, как показано на рисунке 4. Всегда блокируйте курковый переключатель (a) при переноске или хранении инструмента для предотвращения вероятности случайного включения. Кнопка фиксации окрашивается в красный цвет, если выключатель находится в разблокированном положении.

Для разблокировки куркового выключателя нажмите кнопку фиксации, как показано на рисунке 4. Нажмите курковый выключатель для включения инструмента. Отпускание куркового выключателя приводит к выключению инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель с регулировкой скорости дает вам больше гибкости в работе. Чем сильнее вы нажимаете на курок, тем больше будет скорость смазки.



ВНИМАНИЕ: Этот инструмент не оснащен приспособлением для удержания выключателя во включенном положении и фиксация его в положении ВКЛ при помощи каких-либо других средств запрещена.

Клапан сброса давления (рис. 5)

Клапан сброса давления (w) настроен на заводе на сброс давления выше 69 МПа (690 бар). Сброс смазки из этого клапана указывает на то, что в фитинге, смазочной линии или подшипнике имеется засор. Если это произошло, перед тем, как продолжить работу, устранит засор.



ВНИМАНИЕ: Шприц для смазки работает под высоким давлением. Не снимайте и не вскрывайте клапан сброса давления. Это может привести к трауме.

Плечевой ремень (рис. 1)

Ваш шприц для смазки поставляется с плечевым ремнем. Закрепите крепеж плечевого ремня в отверстиях (u), который вы найдете на крепеже плечевого ремня (t).

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



ВНИМАНИЕ: Используйте только аккумуляторные батареи и зарядные устройства DEWALT.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента (рис. 6)



ВНИМАНИЕ: Перед любыми работами по сборке и регулировке необходимо извлечь батарею. Каждый раз перед установкой или извлечением батареи следует выключать дрель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших результатов перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он полностью заряжен.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА

- Совместите аккумулятор (p) с выемкой на внутренней стороне рукоятки (Рис. 6).
- Задвиньте рукоятку так, чтобы аккумулятор плотно встал на место и убедитесь в том, что он хорошо закреплен.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ИНСТРУМЕНТА

- Нажмите кнопки извлечения батареи (q) и вытащите батарею из рукоятки.
- Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 6)

В некоторых аккумуляторах DEWALT есть датчик заряда, который включает три зеленых светодиодных индикатора, показывающий уровень оставшегося заряда аккумулятора.

Для включения датчика заряда, нажмите и удерживайте кнопку датчика заряда (ff). Загорятся три зеленых светодиода, показывая уровень оставшегося заряда. Когда уровень заряда аккумулятора будет ниже уровня, необходимого для использования, светодиоды перестанут гореть и аккумулятор следует зарядить

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора показывает уровень оставшегося заряда. Он не показывает работоспособность устройства и его показания могут меняться в зависимости от компонентов продукта, температуры и сфер применения.

Установка картриджа со смазкой (рис. 1, 5, 7)

- Вытяните до конца ручку тубы (l), затем зафиксируйте поршень тубы со смазкой (m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь в том, что поршень надежно закреплен, чтобы предупредить его выпадение.
- Снимите тубу со смазкой (n) с шприца.
- Снимите пластиковую крышку с картриджа со смазкой, затем вставьте картридж, открытым концом в тубу (j).
- Снимите печать с другого конца картриджа со смазкой.
- Вверните тубу со смазкой (n) назад в шприц и надежно закрепите ее.
- Освободите поршень тубы смазки (m) из фиксирующего паза (o) и медленно отожмите его в тубу.
- С помощью спускного клапана (x, рис. 5) выпустите весь воздух, который мог попасть в картридж. см. **Удаления воздуха из системы**.

ВАЖНО: Если в смазке есть воздушные пузыри эффективность работы шприца для смазки падает.

Снятие пустого картриджа для смазки (рис. 1)

- Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь

РУССКИЙ ЯЗЫК

- в том, что поршень надежно закреплен, чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
 3. Аккуратно освободите ручку тубы со смазкой (l) чтобы освободить пустой картридж.

Заправка шприца для смазки из контейнера (рис. 1, 8–10)

ПОДГОТОВКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА (РИС. 1, 8)

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать, убедитесь в том, что шприц пустой.

1. Снимите тубу со смазкой (j) с шприца (n).
2. Отвинтите крышку (k) с тубы (j) и вытяните поршень (m).
3. Большим или указательным пальцем снимите резиновый уплотнитель (gg) и переверните его. См. рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнитель напоминает крышку, которую нужно перевернуть в направлении крышки (f, рис. 1) если собираетесь заполнить шприц с помощью насоса.

4. Вставьте заново поршень (m) в тубу (j).

ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ЕМКОСТИ

(РИС. 1, 5, 7, 9)

1. Установите открытый конец тубы в емкость со смазкой.
2. Медленно потяните ручку тубы (l) чтобы засосать смазку в шприц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы в открытый конец тубы не попал воздух.

3. Когда поршень (m) полностью вытянут, закрепите его в фиксирующем пазу (o)
4. Вытащите шприц из емкости и удалите с него излишки смазки.
5. Закрепите тубу со смазкой (n) на шприце.
6. Освободите поршень (m) из фиксирующего паза (o) и медленно отожмите его в тубу.
7. С помощью спускного клапана (x, рис. 5) выпустите весь воздух, который мог попасть в картридж. см. **Удаления воздуха из системы.**

ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА (РИС. 1, 5, 7, 9)

Этот инструмент поставляется с 1/8" NPT заправочным портом (z, рис. 5) для крепления муфты низкого давления к инструменту.



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте муфту высокого давления с 1/8" NPT заправочным портом шприца. Высокое давление может привести к травме. Используйте только муфту низкого давления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насос для заправки нужно правильно подключить к 1/8" NPT порту шприца. При неправильной установке насос может не заработать.

Установка муфты низкого давления (приобретается отдельно)

1. Вверните тубу (n) назад в шприц для смазки и надежно закрепите ее.
2. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь в том, что поршень надежно закреплен, чтобы предупредить его выпадение.
3. Снимите крышку с заправочного порта 1/8" NPT (aa).
4. Навинтите на него соответствующую муфту низкого давления 1/8" NPT (z).
5. Освободите поршень тубы смазки (m) из паза (o) и медленно отожмите его в тубу.
6. С помощью спускного клапана (x) выпустите весь воздух, который мог попасть в картридж. см. **Удаления воздуха из системы.**

Заполнения инструмента смазкой с помощью насоса низкого давления (рис. 1, 10)

1. Медленно потяните назад ручку тубы и поверните поршень до его фиксации месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не блокируйте поршень в пазу (o).

2. Подключите фитинг низкого давления на шприц для смазки и соответствующим фитингом низкого давления на насос заправки. Эти фитинги НЕ блокируются одновременно. Это предупреждает переполнение шприца для смазки.

3. Заполняйте шприц пока поршень не будет вытолкнут из тубы приблизительно на 20 см. Не переполняйте шприц смазкой. Если при заполнении шприца смазкой поршень не перемещается, прекратите работу. Это происходит если стержень отсоединен от поршня и прежде чем продолжить нужно повторить первый шаг еще раз.
4. Поверните поршень чтобы освободить его и аккуратно протолкните его назад в тубу смазки.
5. С помощью спускного клапана (х) выпустите весь воздух, который мог попасть в картридж. см.**Удаления воздуха из системы.**

Воздушные пузыри (рис. 1, 5)

ВАЖНО: Воздушные пузыри в смазке могут снизить эффективность работы шприца. После каждого заполнения шприца смазкой убирайте воздух, в противном случае шприц будет невозможно заполнить смазкой с помощью насоса:

1. Отвинтите спускной клапан(х) не снимая его, дождитесь, пока весь воздух не будет выпущен.
2. Затяните спускной клапан (х).
3. Снимите крышку гибкого шланга (g) затем нажмите на выключатель с регулировкой скорости (a) на 10–20 секунд.
4. Если смазка не вытекает из шланга, повторите шаг 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент был протестирован на заводе, поэтому в тубе и шланге может остаться некоторое количество смазки. Перед первым использованием рекомендуется заправлять шприц высококачественной брендовой смазкой.

РАБОТА

Инструкции по эксплуатации



ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать

какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Правильное положение рук (рис. 1, 11)



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения серьезных травм, **ВСЕГДА** используйте правильное положение рук как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения серьезных травм, всегда крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

При правильном расположении рук одна рука должна находиться на защитной пружинной оплётке гибкого шланга (h), а другая на ручке (c), как показано на рисунке.

Использование шприца для смазки (Рис. 1)



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения серьезной травмы, всегда держитесь за ручку(с), работая со шприцом для смазки или при устанавливающей шланг на фитинги.

Работая со шприцом для смазки держите его за ручку (c), или установите его на устойчивую поверхность на резиновые ножки (f), удерживая шприц за ручку. Удерживая шланг за защитную пружинную оплётку (h), подключите муфту гибкого шланга подачи смазки (i) или другую соответствующую муфту для смазки к фитингу, чтобы заправить смазку. Аккуратно нажмите на курковый выключатель чтобы начать процесс заправки смазки. После того, как будет распределено необходимое количество смазки, отпустите выключатель и снимите муфту с фитинга. Если муфта не снимается, значит в линии сохранилось остаточное давление. Покачивание муфты из стороны в стороны может убрать остаточное давление, таким образом вы можете снять муфту. Если есть утечка из муфты или муфта не удерживается на фитинге, ее необходимо заменить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш инструмент DeWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи неремонтопригодны. Внутри установки нет деталей, обслуживаемых пользователем.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Чистка



ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные наушники и противопылевую маску при выполнении этих работ.



ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильнодействующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут ослаблять структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте мягкую ткань, смоченную мыльным раствором. Не допускайте попадание

жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети питания. Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы.

ОЧИСТКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Очистка обратного клапана от загрязнений (рис. 12)

Если из шприц для смазки смазка не выходит, нужно почистить обратный клапан (у).

1. Снимите крышку обратного клапана (bb), потом диск (ee), пружину (dd) и шарик обратного клапана (cc).
2. Очистите шарик (cc) и область обратного клапана в основном корпусе.
3. Установите на место шарик (cc), пружину (dd), и потом диск (ee).
4. После того, как будут убраны все остатки смазки установите на место пробку обратного клапана (bb).

Очистка фильтра от загрязнений (рис. 2, 13)

Если смазка не выходит из шприца, прочистите фильтр (v).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в тубе еще осталась смазка, откройте спускной клапан перед тем, как потянуть за ручку тубы.

1. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь в том, что поршень надежно закреплен, чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
3. С помощью маленькой плоской отвертки или шила аккуратно извлеките фильтр.
4. Протрите фильтр мягкой салфеткой. Если на фильтре еще остались загрязнения, попробуйте убрать их мягкой щеткой или ершиком.

- После очистки установите на место фильтр в круглый паз, убедитесь в том, что он хорошо встал, установите на шприц тубу со смазкой.

Дополнительные приспособления



ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что дополнительные приспособления других производителей кроме DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только дополнительные приспособления, рекомендованные DeWALT.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации по соответствующей оснастке.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.

Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент DeWALT требует замены или он вам больше не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного сбора мусора.



Раздельный сбор мусора, использованных продуктов и упаковки позволяет осуществлять повторную переработку и использовать их снова и снова. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.

Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора на муниципальных свалках или сдачу его продавцам у которых вы покупали свой продукт.

Сервисные центры DeWALT осуществляют ПРИЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ изделий DeWALT по окончании срока их службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое

изделие любому авторизованному агенту по ремонту, который занимается сбором этих продуктов от имени компании.

Адрес ближайшего авторизованного сервисного центра можно получить, обратившись в местное представительство компании DeWALT по адресу, указанному в настоящем руководстве. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.



Аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- Разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
- Литий-ионные аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Невозможно вытянуть поршень	Образовался вакуум	Отвинтите спускной клапан, чтобы убрать вакуум.
Невозможно протолкнуть поршень	Образовалось давление Стержень еще подсоединен к поршню	Отвинтите спускной клапан, чтобы убрать давление. Поверните ручку тубы смазки на 90 градусов для того, чтобы освободить ее.
При нажатии на спусковой курок смазка не выходит	Туба смазки пуста В тубе смазки есть воздушные пузыри Проверьте, не засорился ли клапан Фильтр засорен	Добавьте смазку. см. <i>Лузыры воздуха в системе.</i> См. <i>Очистка обратного клапана от загрязнений.</i> См. <i>Очистка фильтра от загрязнений.</i>
Загрязнение на перепускном клапане	Фитинг Zerk заблокирован	Отсоедините муфту от фитинга, прочистите фитинг и линию подачи смазки.
Двигатель не работает при нажатии на спусковой курок	Аккумуляторная батарея	Убедитесь в том, что аккумуляторы полностью заряжены.
Смазка вытекает с задней части тубы смазки	Неправильно стоит резиновая прокладка	См. <i>Подготовка шприца для заполнения смазкой и использование заправочного насоса.</i>

DEWALT®

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантia действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за неизвестных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантia не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа.
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантia не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантiiей необходимо предоставить, изделия, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантiiйный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Гарантия

DEWALT užtinkrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas pie prietačių vartotojų taisių ių neketiciā. Garantija galioja visose Europos Sventojių valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Nastojčiai garantija yra de į nekokybišku medžiagai ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techniniu reikalavimiu, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo DEWALT sutaisys arba pakels gamini.

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo;
- neišankomo įrankio ekspluatavimo ar techninės priežiūros;
- jei gaminius sugedo dėl nepriatsių dalelių, medžiagų ar retaijimo atstikimo;
- neišankamo malinimo.

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranta arba išmontavo DEWALT neįgalitos technikas.

Garantija pasinaudoti gaminiu, užpildyta, garantinę kortelę įpirkimo rodyma (ček) reikia pristatyti pardavėjui arba, tiesiogiai įgaliotoms remonto dienutėms ne įėjau rank per du nėmenus nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie antriniasias DEWALT remonto dienutes rasite linklapyje www.2helpu.com.

Гарантинis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datas kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiata veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com